



Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-10-03 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Городецкому району**

606500, г. Городец, ул. Кирова, 133, тел. (факс) 9-31-20, 9-33-19 (код – 8-83161),  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Предписание № 23/1/9  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

« 23 » апреля 2019 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад №24"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Городецкого района по пожарному надзору № 23 от «21» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г., ст. 9 Федерального закона 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «27» марта 2019 г. по «23» апреля 2019 г., государственным инспектором Городецкого района по пожарному надзору Сулимовой Аллой Геннадьевной, в здании и на прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №24", по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, г.Городец, ул.Фрунзе, д. 28, совместно с заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №24" Ключевой Ингой Александровной, проведена плановая проверка.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1.	В дверном проеме складского помещения №1 не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа вместо дверного полотна, которое не обеспечивает требуемый предел огнестойкости.	Статья 4, п.п. 2 пункта 1 статьи 6, ст. 37, 88, таблица 23, 24, 123-ФЗ, п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2009), п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара	01.03.2020	



		на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013), п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*).		
2.	В дверном проеме складского помещения №2 не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа вместо дверного полотна, которое не обеспечивает требуемый предел огнестойкости.	Статья 4, п.п. 2 пункта 1 статьи 6, ст. 37, 88, таблица 23, 24, 123-ФЗ, п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2009), п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013), п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*).	01.03.2020	
3.	В дверном проеме складского помещения №3 не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа вместо дверного полотна, которое не обеспечивает требуемый предел огнестойкости.	Статья 4, п.п. 2 пункта 1 статьи 6, ст. 37, 88, таблица 23, 24, 123-ФЗ, п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2009), п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013), п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*).	01.03.2020	
4.	В дверном проеме складского помещения №4 не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа вместо дверного полотна, которое не обеспечивает требуемый предел огнестойкости.	Статья 4, п.п. 2 пункта 1 статьи 6, ст. 37, 88, таблица 23, 24, 123-ФЗ, п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2009), п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-	01.03.2020	



		<p>ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013),</p> <p>п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*).</p>		
5.	<p>В дверном проеме гладильной комнаты не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа вместо дверного полотна, которое не обеспечивает требуемый предел огнестойкости.</p>	<p>Статья 4, п.п. 2 пункта 1 статьи 6, ст. 37, 88, таблица 23, 24, 123-ФЗ, п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2009),</p> <p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013),</p> <p>п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*).</p>	01.03.2020	
6.	<p>В дверном проеме прачечной комнаты не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа вместо дверного полотна, которое не обеспечивает требуемый предел огнестойкости.</p>	<p>Статья 4, п.п. 2 пункта 1 статьи 6, ст. 37, 88, таблица 23, 24, 123-ФЗ, п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2009),</p> <p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013),</p> <p>п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*).</p>	01.03.2020	
7.	<p>Люк из лестничной клетки на чердак не выполнен противопожарным 2-го типа размером 0,6 x 0,8 м.</p>	<p>статья 4, п.п. 2 пункта 1 статьи 6, статья 88, 123-ФЗ;</p> <p>пункт 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее СП 4.13130.2013);</p>	01.03.2020	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Городецкого района  
по пожарному надзору Сулимова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» апреля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "Детский сад №24"

Клюева И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)



«23» апреля 2019 г.